Landsorts fyr åter igen i sin glans dagar

Magnus Rietz/Baltic Sea Geographic

Landsorts fyr efter renoveringen.
Foto: Magnus Rietz

Efter att ha stått insvept som en konstinstallation av Christo i dryga fyra månader fick fyren på Landsort åter se dagens ljus i början av november 2012. Nattens mörker också för den delen vilken i egentlig mening är det den är satt att härska över. Sedan täckelsen fallit kunde den magnifika fyrbyggnaden visa upp sig i ett skick och fason som är en ren fröjd för ögat att uppleva.

Mycket omfattande åtgärder har nerlagts för att vårda såväl fyrbyggnaden som dess tekniska utrustning. Utvändigt som invändigt har väggliv blästrats ner till sten följt av senare utvärtes putsning med kalkcement samt avfärjning av densamma. Resultatet är ett skinande vitt stentorn med nymålad toppkon i rött. Inte olikt en gräddbakelse med något rött sött på toppen. Vidare har linslagring, koppartak och lanterninglas också getts en översyn och förunnats vissa behövliga utbytesdelar. Av denna anledning behöver vi nog inte frukta någon nersläckning av fyren under överskådlig tid framöver.

Det är synnerligen glädjande att sådana här vidlyftiga resurser ägnas våra finaste fyrar. Faktum är att det inte står så illa till med dessa runt våra kuster som många kanske uppfattar. Visst finns det en handfull nedläggningshotade fyrar inom landets gränser men i ett internationellt perspektiv står sig Sveriges fyrar än så länge rätt gott i fråga om skick och skötsel. Och det finns fler exempel på andra välrenoverade fyrar. Ölands Södra Udde, Hållö, Utklippan, Huvudskär, Tylön m.fl. är några som fått sig rejäla åtgärdsprogram de senaste två-tre åren.

Till detta kommer också att ett växande antal mindre s.k. farledsfyrar överlåts åt frivilliga krafter att sköta och driva vidare. Det råder härvid knappast brist på entusiaster. Tvärtom ansöks det årligen om att få överta ett antal olika fyrar som på ett eller annat sätt kommit att betraktas som överflödiga eller obsoleta för sjöfarten. Ofta nog beviljas också detta men med vissa restriktioner. Den nautiska korrektheten måste naturligtvis beaktas. Annars kan vi komma att segla omkring i en skärgård omgivna av tivolifyrar. Det är det nog ingen som vill. Här är just Landsorts fyr ett föredöme att ta höjd på och rätta sig efter. Distinkt karaktär, ljusstark samt ett välvårdat yttre.